

Monteringsanvisning JCH type 2296

Nippelenden pakkes og skrues i røret, nippeldelen er markeret med pil for strømretning, til den møder passende modstand.

Det anbefales at anvende skiftenøgle eller fastnøgle, der tilses at kontrolproppen ikke beskadiges under montage.

Måleren placeres vandret overfor omløberen tjek om pakningen sidder korrekt.

Skru omløberen på måleren.

Efter montage efterspændes kontrolproppen, JCH anbefaler 2,5 Nm.

Efter montage tjekkes for utætheder.



Vigtig! ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!