

Monteringsanvisning JCH type 2297

Pakningen placeres i muffenden på udligningsstykket, derefter skrues udligningsstykket på måleren, udligningsstykket er markeret med pil for strømretning.

måleren har nu den korrekte byggelængde i forhold til installationen.

Måleren placeres vandret overfor målerforskrningerne tjek at pakningerne sidder korrekt inden omløberne spændes.

Efter montage efterspændes kontrolproppen, JCH anbefaler 2,5 Nm.

Efter montage tjekkes for utætheder.



Vigtig! ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!